



**GLASWANDENSPECIALIST**  
WWW.GLASWANDENSPECIALIST.NL

## Tips voor het laden en lossen glazen panelen.

Plaats twee houten blokjes op vlakke ondergrond horizontaal.

Plaats glasdelen onder een niet te schuine hoek met de geleidingsprofiel en wieltjes naar boven gericht (met schuimblokjes of eventueel doek tussen het profiel en de wand).







Til of plaats de glaspanelen altijd recht omhoog en niet kantelen i.v.m. eventuele beschadiging van de hoek van het paneel. Wees erg voorzichtig met het neerzetten van de panelen.

NB: In bovenstaande foto's zijn kleine glaspanelen gebruikt.